



Österbottens räddningsverk
Regional brandchef Jarmo Peltonen
Smedsbyvägen 14-16
65100 Vasa

Referens: Periodisk brandsyn 29.11.2021, protokollnummer 78789

Genomförandeplan för utrymningssäkerheten

I ett protokoll (78789) som uppgjorts gällande den periodiska brandsyn som räddningsmyndigheten genomfört på Vasa Stadssjukhus, huvudhälsostationen och resultatområdet konstaterar räddningsmyndigheten att utrymningssäkerheten på de dåvarande avdelningarna 5, 6 och 7 (de nuvarande allmänmedicinska avdelningarna 1-3) inte överensstämmer med kraven. Räddningsmyndigheten meddelade ett föreläggande enligt vilket en genomförandeplan om utrymningssäkerheten ska utarbetas inom tre månader i syfte att få utrymningssäkerheten att överensstämma med fastställda krav. Vid den diskussion som Markus Råback förde med Jarmo Peltonen per e-post 23.3.2022 flyttades tidsfristen till 31.5.2022.

Evakueringsövning

Den 9 mars 2022 genomfördes en utrymnings-/evakueringsövning på allmänmedicinska avdelningen 1 i Vasa. I den här övningen deltog avdelningens vårdanställda, avdelningsskötare Tiina Holmgren, geriatriöverläkare Markus Råback och säkerhetsutbildare Kjell Norrgård.

På basis av de kalkyler som gjordes i samband med övningen kan man klart notera att vårdpersonalen inte förmår rädda alla patienter i alla rum inom 3 minuter. Samtidigt kunde man på basis av kalkylerna också uppskatta att hela avdelningen inte kan evakueras inom 1 minut utan hjälp av utomstående som inte hör till organisationen. Läget på avdelning 2 och 3 motsvarar det rådande läget på den allmänmedicinska avdelningen 1.

Plan för förbättrande av utrymningssäkerheten

1. Personalens funktionsberedskap ska förbättras
 - a. genom regelbundna brand- och utrymningsövningar, med särskild vikt på räddning med hjälp av räddningsslakan – verkställs omedelbart
 - b. genom att säkerställa att personalen blivit introducerad i säkerhetsfrågorna – verkställs omedelbart
 - c. genom regelbundna säkerhetsrundvandringar som hålls årligen och genom att se över utrymningssäkerheten inom ramen för egenkontrollen.
2. Upptäckten och lokaliseringen av bränder ska påskyndas
 - a. genom att kontakta fastighetsägaren för att utreda möjligheten att installera brandlarmsystem på varje avdelning med skärmar som visar var det brinner eller genom att utreda



- möjligheten att koppla brandlarmen till skärmana på de redan befintliga systemen som finns i korridorerna.
- b. genom att hålla ett möte med Vasa hussektor när Österbottens Välfärdsområdes lokalitetsstrategi färdigställts på sommaren 2022.
3. Brand- och rökspridningen ska fördröjas
- a. genom att kontakta fastighetsägaren för att utreda möjligheten att installera branddörrar på avdelningarna, vilka bemöter kraven i standard EI15 eller standard EI30. Ett möte ska hållas med fastighetsägaren Vasa hussektor när Österbottens Välfärdsområdes lokalitetsstrategi färdigställts på sommaren 2022
 - b. genom att kontakta fastighetsägaren för att utreda möjligheten att bygga en brandvägg genom hela byggnaden så att varje brandsektion har en utrymningsväg som försedd med automatiska branddörrar. Ett möte ska hållas med fastighetsägaren Vasa hussektor när Österbottens Välfärdsområdes lokalitetsstrategi färdigställts på sommaren 2022
 - c. genom att kontakta fastighetsägaren för att utreda möjligheten att installera ett automatiskt släcksystem. Ett möte ska hållas med fastighetsägaren Vasa hussektor när Österbottens Välfärdsområdes lokalitetsstrategi färdigställts på sommaren 2022.
4. De utrymmen som används i verksamheten ska ersättas med andra utrymmen
- a. Möjligheten att ersätta de nuvarande utrymmena med andra utrymmen ska utredas. Österbottens Välfärdsområdes lokalitetsstrategi färdigställs på sommaren 2022, varefter man börjar bereda en plan för servicenätet.

Vasa 30.5.2022

Tommy Forsman
Lokalitetsdirektör
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Distribution

Jarmo Peltonen
Österbottens räddningsverk

Delgivning

Markus Råback, Överläkare